

[Vorstellung] 265 Euro Hackintosh, erweiterungsfähig, klein, energiesparend und mit aktueller Hardware

Beitrag von „Sccoop“ vom 9. Juli 2022, 17:46

@[MPC561](#)

Hatte den Hackintosh jetzt seit einem Jahr mit der internen GPU am Laufen. Alles prima. Bin auf 12.4 und OpenCore 0.8.1.

Nachdem die Grafikkartenpreise jetzt langsam mal gesunken sind, habe ich mir gestern eine RX570 eingebaut. Unter Win11 keine Probleme.

Aber unter Monterey friert mir in den ersten paar Minuten (manchmal nach Sekunden) das System ein und ich habe keine Ahnung, woran das liegen kann.

Habe nur im BIOS die RX570 als "Initial Boot GPU" ausgewählt und sonst nichts verändert. CSM steht auf aus (und lässt sich auch gar nicht aktivieren).

Wenn ich es vor dem Freeze mal in die Systemeigenschaften schaffe, wird mir die RX570 dort korrekt angezeigt (aber die iGPU nicht, keine Ahnung, ob das normal ist).

Irgendwelche Tipps, woran das liegen könnte? Du hattest ja eine RX580 am Laufen, oder?