

# Alder Lake Hackintosh, ASUS ROG\_STRIX\_B660-I\_GAMING\_WIFI - OPENCORE

Beitrag von „Kai.Def“ vom 11. Juli 2022, 00:44

Liebes Team,

[apfel-baum](#) - habe alle usb A ports durchprobiert - gleiches Resultat.

Entweder meine .plist oder eventuell ein Bios setting ist falsch.

Säufzt.

edit: usb c habe ich nicht erprobt.

LG