

6 von 10 Bootvorgängen enden in einem Blackscreen monterey

Beitrag von „Domo5785“ vom 12. Juli 2022, 23:21

Ja aber vorher kam das erst nach ner Zeit, nach jedem Reboot, wo er auch durchgebootet hat ist das Bild für die ersten 10min in Ordnung, ausser ein paar Blitzer zwischendurch, erst danach legt der richtig los und man kann nix mehr erkennen

EDIT: Ich habe aus Spass auch einfach mal die Ventura Beta 2 installiert mit nem ganz anderen EFI Ordner und config.plist Datei, aber das gleiche Fehlerbild

Habe allerdings bei beiden die Vanilla Version genommen mit den jeweiligen vorgefertigten EFI Ordner von denen