## Kernel Panic nach RX6000 Treiber-Update und Al-**Suite-Download unter Windows**

Beitrag von "JD7ATS" vom 21. Juli 2022, 12:56

Guten Tag liebe Community,

ich habe seit etwa einem Jahr die Monterey Beta und bin sehr zufrieden gewesen, da ich nie mit Abstützen oder sonstigen Problemen zu kämpfen hatte.

Am Samstag (16.7.22) habe ich unter Windows die neuste Radeon Adrenalin Version installiert und auch Al-Suite 3 für mein Mainboard heruntergeladen. Anschließend war es mir leider nicht mehr möglich auf Monterey oder Big Sur (auf zwei verschiedenen Festplatten) zu booten, ohne dass nach dem Login ein Kernel Panic entsteht.

Versucht habe ich: NVRAM Clean/Reset

**BIOS Zurücksetzen** 

Radeon Adrenalin wiederherstellen und neu zu installieren

AI-Suite 3 wiederhergestellt und deinstalliert

First Aid NVME

Ich habe leider keine Idee wo der Fehler liegen könnte, da ich vor der Treiber-Installation unter Windows noch normal auf Monterey booten konnte.

Folgende Fehlermeldungen habe ich auch noch erhalten:

Volumen Hash Mismatch, possible memory corruption

Vielen Dank im Voraus

Mainboard: Z490 ROG STRIX F-Gaming

GPU: RX 6900XT

RAM: CORSAIR DOMINATOR 3600MHZ (4x8GB)