

Dell XPS 15 9500 - Monterey |Installation Problem

Beitrag von „PSP3004“ vom 21. Juli 2022, 15:11

Moin [Hecatomb](#),

habe meine bluetoolfixup.kext mit deiner ersetzt. Bluetooth klappt nun! AirDrop aber weiterhin nicht.

Meintest du mit "intelbluetoothinjectkex.t deaktivieren" die kext datei aus dem Ordner entfernen?