

Kernel Panic nach RX6000 Treiber-Update und AI-Suite-Download unter Windows

Beitrag von „MPC561“ vom 21. Juli 2022, 19:42

Na ja ich würde als erstes mal OpenCore auf 0.8.2 hochziehen. Und dabei vor allem die Kexts aktualisieren und zwar ganz besonders Lilu und Whatevergreen.

Die neue EFI auf einem Stick und erstmal schauen ob die Kernel Panic damit verschwindet. Dann auch Monterey mal bitte auf 12.5 bringen. Ich meine du nutzt die Beta während hier schon viele die Ventura Beta installieren.

Wieso das ganze durch ein Adrenalin Update kommen sollte ist mir auch nicht wirklich klar.