

Alder Lake Hackintosh, ASUS ROG_STRIX_B660-I_GAMING_WIFI - OPENCORE

Beitrag von „Kai.Def“ vom 22. Juli 2022, 00:06

[Zitat von SchmockLord](#)

Sehr gut.

Was meinst du mit "Das System bootet sporadisch, manchmal bootet es nicht das 2te Mal ja...?".

JA -DAS ERSTE MAL NACH COLD BOOT BLACK SCREEN...

Bleibt er im Ladevorgang von macOS stehen und es läuft erst beim zweiten Mal durch oder wie läuft das ab? **Läuft in einen black screen nach cold boot - boot nr 2 läuft durch....**

Ergänge mal -v als bootarg und poste ein Bild von der Stelle, wo es hängen bleibt. **NA**

Funktioniert denn bei der Ethernet? Weil ansonsten könnte es sein, dass der I225V Kernel Panics verursacht. **JA**

Exportiere am besten mal den PCI-Tab von Hackintool und poste ihn hier. **SIEHE ANHANG**

P.S. Die RestrictEvents.kext und die USBInjectAll.kext sind in deiner EFI 2.0 wieder drin, sind aber nicht eingebunden. Können aber beide raus.

Alles anzeigen