

# **GELÖST: IOGEAR Gbu521 läuft nach update auf monterey nicht mehr**

**Beitrag von „DotWin“ vom 22. Juli 2022, 09:38**

[denkteich](#)

In meiner Signatur unten ist mein Systemeintrag zum PC/Hackintosh.

Da ist auch meine EFI (samt config.plist) angehängt.

Aber der Auszug von msart reicht völlig aus.

msart

Ja, stimmt.

Ein korrektes USB-Port-Mapping ist natürlich unbedingt notwendig.