

Lenovo P52 - Big Sur mit OC 0.82 - NVME werden nicht gefunden

Beitrag von „Fontanus“ vom 23. Juli 2022, 12:44

Moin, moin,

ich habe ein Lenovo P52 erworben und bin gerade dabei die Hardware um eine NVME zu erweitern. Im gekauften Zustand war eine Intel NVME mit Win11 vorhanden, die ich auch gerne behalten möchte. Mit einer vorhandenen SSD habe ich Big Sur installieren können und nun möchte ich eine weitere NVME einrichten.

Leider werden die vorhandene Intel NVME und eine neu hinzugekaufte Crucial P5 NVME unter Big Sur nicht gefunden. Einen neuen Installationsversuch habe ich unternommen, aber in der Datenträgerverwaltung, und ich habe alles sichtbar gemacht, sind sie nicht vorhanden. Den NVME-Fix.kext habe ich in der EFI eingebaut und aktiviert.

Hat Jemand noch eine Idee woran das liegen kann und ggf. einen Lösungsvorschlag? Mein Dank wäre ihm gewiss!

VG

Fontanus