

Replacement für CSL Bluetooth 4 Dongle

Beitrag von „MacGrummel“ vom 29. Juli 2022, 08:29

Da es mit BigSur geklappt hat, gehe ich davon aus, dass Deine USB-Anschlüsse richtig gemappt sind. Sonst kannst Du es vielleicht auch noch mit einem anderen USB-Anschluss probieren oder auch notfalls den genutzten als "intern" anmelden.

Leider sind mir keine wirklich aktuellen USB-Bluetooth-Dongles mit Broadcom-Chip bekannt, aber bisher tun bei mir die kleinen Gmyle-Teile auch genau das, was man erwartet: Tastatur, Mäuse, Trackpads, Sound, Apple-Services.. Bei den älteren Teilen ist nur die Reichweite gerade für Tastatur und Mäuse nicht so überragend.