

Runderneuerung

Beitrag von „MPC561“ vom 29. Juli 2022, 20:44

Wenn ich. mich jetzt nicht ganz sehr täusche hat das Pro 4 hat einen VRM Kühler? Dazu 2 PCIe x16 slots statt nur einem wie beim Steel Legend. Das Pro4 einen Intel Networkchip gegen einen Realtek beim Steel Legend? Zumindest für mich wäre damit alles klar.

Aber Prios liegen ja bei jedem anders.