

Boot sehr langsam (18 Minuten)

Beitrag von „KMac“ vom 3. August 2022, 08:01

[.17](#) also meine 970 Evo Plus hat eine andere Firmware -> das war/ist laut Samsung homepage die aktuellste...

Kapazität:	500,11 GB (500.107.862.016 Byte)
TRIM-Unterstützung:	Ja
Modell:	Samsung SSD 970 EVO Plus 500GB
Version:	2B2QEXM7

vielleicht solltest du noch mal schauen...