

In Arbeit

Lüftersteuerung wegen CPU Throttling

Beitrag von „KungfuMarek“ vom 5. August 2022, 09:58

[minimike](#)

Also bei den hohen Temperaturen würde ich sagen, dass der Anpressdruck deines Kühlers zu gering ist... mache mal neue Wärmeleitpaste drauf und ziehe den Kühler richtig fest an, dann sollte es besser werden! Wenn nicht, dann ist der Radiator definitiv zu klein