

SSD-Speed: Samsung ersetzt mit positiven Folgen

Beitrag von „kiu77“ vom 7. August 2022, 23:04


Da ich immer lange Bootzeiten hatte und alles Neuinstallieren etc. nichts Wesentliches half,

hab ich mir ne neue SSD gegönnt. Samsung 980 Pro wurde ersetzt durch WD SN550.

Nach CCC und Drüberinstallieren von Monterey 12.5 konnte ich es garnicht glauben:

Statt 2 Minuten jetzt 20 Sekunden.

Das hätte ich schon längst machen sollen!

(Hinweise gabs ja hier genug )

Update: neuste Messungen sprechen von unglaublichen 12 Sekunden!