

RX 6xxx(XT) Thread, Lieferbarkeit, Kompatibilität, Leistung

Beitrag von „armut“ vom 8. August 2022, 09:38

Super, vielen Dank für die Rückmeldungen.

D.h. Ich muss folgendes machen:

1. iGPU im Bios aktivieren
2. DeviceProperties Einträge im config.plist
3. SMBIOS von iMacPro auf iMac17,1

Nachtrag:

Ich habe die iGPU im Bios aktiviert, unter den DeviceProperties die angehängten Informationen eingetragen und SMBIOS auf iMac17,1 gewechselt. Das System bootet, allerdings funktioniert bei FCPX die Umkodierung immer noch über die dGPU. IntelPowerGdget zeigt 0MHz an.

Habt ihr eine Idee?