

Bluetooth Stick wird nach Update nicht mehr erkannt Mac OS Monterey

Beitrag von „apfel-baum“ vom 8. August 2022, 15:46

der kext gehört in die efi - und diese mußt du mounten, z.b. via des kextupdaters, den ocat , dem clover/opencore configurator oder ähnlichem. -

<https://github.com/ic005k/OCAu...ols/releases/tag/20220231>

- <https://www.sl-soft.de/kext-updater/>

dabei könntest du auch gleich mal deine kexte updaten

lg 😊

edit- den brauchst du vermutlich auch - ist im paket mitenthalten - BlueToolFixup.kext

edit- info vom dev - <https://github.com/acidanthera/BrcmPatchRAM>