

[Dual Boot] Bluetooth der BCM94360NG funktioniert nicht (richtig) in Windows 11

Beitrag von „Arkturus“ vom 9. August 2022, 21:00

Ich vermute mal, das die Probleme am T470 evtl. aus der geklonten W11 Installation vom KBL Desktop migriert wurden. Die gekoppelten Geräte wurden von dort mitgebracht und basierten auf der Fenvi t919. [Technotron](#)