

SUCCESS: TB4 Hotplug working (Gigabyte Z590i Vision D)

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 10. August 2022, 22:39

Dann hat meine SSDT-MAPLE-RIDGE-RP05-V2.aml gefruchtet mit diesen Einstellungen wie oben beschrieben? Super. Leider kann ich das so nicht bestätigen bei mir. Da wird wohl im Bios was anders geschaltet. Ich kann auch deine [Bios Einstellungen](#) nicht so 1:1 übernehmen. Bei mir nur wenn nur ein Controller enable ist. Du hast all Standard stehen. Heisst was ?

Ich schau mir noch das neue Bios von mir demnächst an. Muss mir da auch nochmal einen Dump ziehen um das genauer analysieren zu können. Ist zur Zeit aber nebensächlich. Funktioniert generell Top und Hotplug brauch ich so auch nicht wirklich.

Ist halt immer an. Und only UAD Interface. Mehr muss auch nicht. Da werden wir aber noch kräftig nacharbeiten müssen bis das alltagstauglich ist. Trotzdem freut mich das bei deinem Board.