

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Martin Marax“ vom 12. August 2022, 14:16

Hallo, ich habe eine Frage, vielleicht hat jemand von Euch mal ein ähnliches Problem gehabt. Ich benutze seit Längerem Jims Configuration ohne Probleme. Bis Big Sur funktioniert alles, wie es soll. Meine Testversuche mit Monterey und Ventura laufen auch gut, bis auf das mein **Speedlink-Bluetooth-Dongle** (der bei allen OS Versionen immer funktioniert hat) seinen Dienst verweigert. Hat da jemand eine Idee?

Grüße

Martin