

Hackintosh EFI, Bitte um Hilfe

Beitrag von „griven“ vom 13. August 2022, 22:40

[Hecatomb](#) grundsätzlich sollte sie das aber es ist halt immer noch eine AMD Karte und die braucht im Bios zum Beispiel zwingend den CSM Mode auf disabled (ansonsten kein UEFI Bios und in der Folge davon kein Init unter macOS) und ohne WEG läuft da ansonsten auch nicht viel.

[Tosh](#) anbei mal Deine EFI auf den aktuellsten Stand gebracht und um die Properties zur iGPU erleichtert. Bitte stell im Bios die iGPU aus und kontrollier bei der Gelegenheit auch gleich das der CSM Mode auf disabled steht.