

Matebook X Pro 2020 (i7) Ventura 13.3 Startdauer ca. 4 Minuten

Beitrag von „Canyonwalker“ vom 19. August 2022, 00:38

Während der Nutzung und weiteren Tests stelle ich fest, das Airdrop nicht funktioniert, Handsoff vom Ipad funktioniert.

Kanal 44 und Länderkennung DE steht unter der Wlan Anzeige,

bekomme aber selbst wenn ich jeder aktiv habe keine Übertragung hin.

Rechner ist im Wlan, BT aktiv und im gleichen Netzwerk wie andere Geräte angemeldet, woran könnte es liegen bzw. wo wäre noch etwas zu prüfen?

Bei einem erneuten Test mit dem Ipad werden mir keine Kontakte für AirDrop angezeigt, dann geht es natürlich auch nicht weiter.

Frage nur warum findet das Ipad keine Kontakte??

Ob mir da die Firewall im Wege steht muss ich dann später nochmal prüfen;{

Verbaut ist ein Intel AC9560 / Snapshot der verwendeten Kexte anbei.

Nach dem Lesen von div. Beiträgen bin ich mir aber nicht mehr sicher ob die von mir für Wlan verwendet Kexte (AirportItlwm) Airdrop überhaupt vernünftig unterstützen und falls nein ob es eine akzeptable Alternative dazu gibt. Wäre schöne wenn hier jemand einen entsprechenden Tip geben könnte.

Geht es ev. nur mit dem Itlwm.kext, falls ja ist es noch zu konfigurieren, denn nur in den Kextordner kopieren tut es nicht.

Vollkommen unklar ist mir der Heliport ist er lediglich zu Debugzwecken oder wofür wird er benötigt?

Mit der Geschwindigkeit des Apple-Itlwm war ich vollkommen zufrieden, es fehlte „nur“ die AirDrop Funktionalität,{