

Nach BlueToolFixup startet das System nicht mehr - Z370 Monterey

Beitrag von „LetsGo“ vom 19. August 2022, 14:35

Der Fehler beruht auf den Leerzeichen in der RX Vega SSDT. Leerzeichen weg machen und in OCAT die plist speichern.

Ist die DSDT wirklich notwendig, oder ist das so eine Olarila Konfiguration?