

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „crazycreator“ vom 20. August 2022, 15:40

Sagt mal ... Gab es in den letzten Wochen/Monaten irgendeine Veränderung beim USB-Port Mapping?

Meine beiden USB-C Ports erkennen zwar das da ein Hub reingesteckt wird, aber egal was ich dann an den Hub anschließe es erscheint nirgendwo.