

Welche Samsung-SSDs genau machen lange Bootzeiten

Beitrag von „hackmac004“ vom 20. August 2022, 16:18

[silencethree](#) Wie es aussieht hat clover den quirk SetApfsTrimTimeout nicht dabei. Vondaher würd ich an deiner Stelle auf OpenCore wechseln und dann diesen Quirk auf 0 stellen. Damit wird trim dann komplett deaktiviert.