

Lenovo T470s EFI oder bzw. an der Config scheitert es

Beitrag von „kentallica“ vom 21. August 2022, 10:51

[MacPeet](#)

Danke für die Tipps 😊

Ich sitze da auch schon gut 2-3 Wochen dran, es frustriert halt, wenn es nicht voran geht und es immer in den gleichen Fehler läuft, aber es auch keine richtige Lösung bzw. überhaupt Ansätze zur konkreten Fehlerlösung gibt.

Ich hab halt viele Sachen probiert, von Null auf selber nach Anleitung probiert, andere EFI Ordner modifiziert, am Ende hat mich das bis jetzt aber nicht weiter gebracht.

Hab jetzt nochmal rum probiert, mit den aktuellsten Versionen einen EFI Ordner mit möglichst reduzierten Kext's und ACPI zu erstellen.

Der Stick ist mit MacOS erstellt, also ein komplettes Big Sur sowie die EFI Partiton mit dem EFI Ordner drin.

Hiermit bootet er direkt ins Apple Logo mit Progress Bar, aber der Balken bleibt bei ca. 1/4 stehen.

Ideen woran es liegen könnte bzw. einen Lösungsansatz?