

# **WLAN kann nicht mehr aktiviert werden (sowohl mit Broadcom BCM 94360CD als auch mit Asus PCE-AC68)**

**Beitrag von „Truman“ vom 25. August 2022, 18:22**

Hallo,

ich hatte bisher eine Broadcom BCM 94360CD Karte im Rechner und Wifi und Bluetooth haben funktioniert.

Irgendwann ist mir dann aufgefallen, dass Bluetooth noch funktioniert, Wifi aber nicht mehr. Ich meine, bin mir aber nicht sicher, dass dies mit dem Update auf Monterey 12.5 passiert ist.

Erst dachte ich, dass möglicherweise die Broadcom Karte nicht mehr richtig funktioniert und habe mir deshalb eine Asus PCE-AC68 geordert.

Allerdings verhält sich Wifi hier genauso.

Die Asus Wifi-Karte wird als "Karte eines Drittanbieters für ein drahtloses Netz" angezeigt.

Mit Wifi in der Menüleiste sieht es so aus:

Ich kann es zwar in der Systemmenüleiste anklicken, aber unter Netzwerk sieht man, dass es nicht aktiviert ist. Es lässt sich dort auch nicht aktivieren.

Wie gesagt, mit der BCM 94360-Karte hat das Ganze einmal funktioniert.

Hat vielleicht jemand eine Idee, woran dies liegen könnte ?