

WLAN kann nicht mehr aktiviert werden (sowohl mit Broadcom BCM 94360CD als auch mit Asus PCE-AC68)

Beitrag von „GoodBye“ vom 26. August 2022, 11:38

[Truman](#)

Gehe mal die Read Me durch.... ändere die SMBIOS auf iMAc20,1 oder nehme die EFI anbei:

Die .aml ACPI files sind halt sehr komplex angepasst, da können schon mal genau solche Probleme auftauchen.