

# **WLAN kann nicht mehr aktiviert werden (sowohl mit Broadcom BCM 94360CD als auch mit Asus PCE-AC68)**

**Beitrag von „Truman“ vom 26. August 2022, 13:21**

Mache ich gleich. Ich wollte erstmal noch meine BCM94360CD einbauen und schauen, ob diese auch läuft. Kleinen Moment...

So, die BCM94360CD zeigt jetzt auch wieder WLAN-Netzwerke an und kann sich verbinden. Auch mit eingestecktem SATA-Controller funktioniert es. Anbei noch die alte EFI, welche damals freundlicherweise von [@OSX-Einsteiger](#) überarbeitet wurde.