

WLAN kann nicht mehr aktiviert werden (sowohl mit Broadcom BCM 94360CD als auch mit Asus PCE-AC68)

Beitrag von „Truman“ vom 26. August 2022, 19:46

msart

HDMI-Audio läuft leider immer noch nicht. Da habe ich inzwischen den Verdacht, dass die Lautsprecher im Monitor ihren Geist aufgegeben haben, da dies auch nicht mehr unter Windows funktioniert.

Ich habe vorhin ein paar Lautsprecher bekommen, welche ich jetzt am Line Out angeschlossen habe. Jetzt muss ich noch die Layout ID herausfinden, dann ist das HDMI Audio Problem über diesen Umweg gelöst.

Mit Layout ID 11 bekomme ich jetzt Sound aus den Lautsprechern (gelabelt als interne Lautsprecher).

Die neue EFI hatte ich ja vorher. Ich dachte eigentlich auch, dass ich das schon einmal so konfiguriert hatte, wie es hier in der alten EFI vorgenommen wurde. Aber das probiere ich gerne auch nochmal aus.

Das mit dem SMBios des MacPro7,1 probiere ich gerne einmal aus. und das mit dem DRM sollte doch, so ich mich noch richtig erinnere, auch mit der RX580 und einem Boot Arg funktionieren. Natürlich kann ich mich da auch täuschen.

Bezüglich Power Management hatte ich mir schon einmal eine eigenes kext File mit cpufriendfriend erstellt. Das werde ich ggf. mal testen.

Nochmals vielen Dank speziell an dich, msart, aber auch an alle anderen für eure Hilfe.