


An unauthorized network card is plugged in

Beitrag von „simon0302010“ vom 31. August 2022, 06:50

Hallo,

gestern habe ich in mein Thinkpad x61 eine Atheros AR5b95 eingebaut. Jetzt kann ich den Laptop aber nicht mehr booten und es kommt nach Fan Error (Bei dem man nur ESC drücken muss) noch das hier:



Kann man diese Fehlermeldung irgendwie umgehen?