

# Suche PCI Intel-Lankarte?

Beitrag von „talkinghead“ vom 6. September 2022, 18:58

[user232](#): Schuss ins Blaue: [VT-d=On: PCI-e NIC funktionsuntüchtig mit 32GB RAM. NIC läuft jedoch mit 16GB RAM.](#)

Es könnte auch ein Settingproblem sein, was bisher mit Monterey gut ging.

Ich hatte kurzfristig Ventura B6 am Laufen mit der o.g. Intel karte und ID Patch.

Prinzipiell lief die Karte. Einzig die Kartenreihenfolge musste ich ändern, da Ventura meine Onboard-Nic als en0 eingebunden hatte.