

AQUANTIA AQC107 Monterey 12.5.1 läuft nicht

Beitrag von „khe91“ vom 8. September 2022, 19:47

[Zitat von thusis](#)

Irgendwelche Ideen?

VT-D muss im Bios aktiviert sein

DisableIoMapper muss in der config.plist deaktiviert sein

Gibt diverse Threads hier dazu.