


HP Elitedesk 800 G3 Mini - Boot läuft nicht durch...

Beitrag von „PhillipU“ vom 8. September 2022, 20:47

[Zitat von OSX-Einsteiger](#)

Wie schaut es im BIOS bei der Interne Grafik aus in Richtung pre-alloc ?

Im Bios habe ich jetzt dazu nichts gefunden. Das was ich zu iGPU gefunden habe, hab ich dir mal abfotografiert.



[Zitat von Erdenwind Inc.](#)

Die Framebuffer müssen richtig drin sein sonst wird das nichts mit zwei Monis. bezweifle aber das du volle Hz. Hinkriegst. Hackintool hilft dir dabei.

Wichtig die Connectoren so umzubiegen. Ich schau mir das gleich auch mal an wenn [OSX-Einsteiger](#) nicht weiter kommt.

Puh okay, ja ich lade mir das Tool dann erstmal herunter. Primäre wäre es ja top wenn ich erstmal beide Monitore nutzen kann, und dann idealerweise mit mehr Hertz. 😊