

Z690 Tomahawk DDR5 - [EB|#LOG:EXITBS:START] Fehler beim Boot

Beitrag von „Flynn_LG“ vom 10. September 2022, 23:30

Vielen Dank für die hilfreichen Kommentare! Das Bios ist jetzt auf der Version 1.4 und die MacOS Installation hat nach Erstellen der EFI mithilfe des oben genannten Guide auch 1A funktioniert.

Damit würde ich mich auch schon direkt aus diesem Thread verabschieden und in den nächsten Tagen einen neuen Thread unter OS-Optimierung aufmachen! 🙏