

# Clover to OpenCore

**Beitrag von „thahammer“ vom 11. September 2022, 07:27**

Guten Morgen

ich habe gestern Mittag aufgehört, da ich nur noch Kopfschmerzen hatte.

So war schon fleißig und habe die PCI M2 Karte vom Mac rüber in den Hacky gebaut. Die ist für Windows, der Mac mag nicht Windows installieren.

Ich habe die config eben angepasst.

Ja das Mainboard hat leider keinen Ausgang um einen Monitor anzuschließen.

Der Hacky hatte zuerst einen i7 2 Gen verbaut. Damit und der Grafikkarte war Mojave, mangels Metal 2 Unterstützung grotten langsam.

Deshalb habe ich den Prozessor gewechselt (samt Prozessorkühler). Damit lief Mojave super schnell, als würde das System die GPU vom Prozessor verwenden. Keine Ahnung ob das wirklich passiert ist, aber der Unterschied war schon extrem.

Ich habe mal das EFI auf den USB Stick kopiert und den umgesteckt. Mal schauen ob er weiter läuft.

Ich bin euch sehr dankbar für eure Geduld und Hilfe 😊

Ich hab eben das geänderte EFI getestet. Beim ersten Versuch, blieb die Anzeige stehen und nach 1 - 2 Minuten kam das Verbotssymbol, gemischt mir der Bash Anzeige.

NVRam gelöscht, neu gestartet, PC schaltet irgendwann einfach ab.