

Windows 10 Installation geht nicht auf die 980 Pro

Beitrag von „Raptortosh“ vom 22. September 2022, 21:19

Damit das von diesem Samsung 980 Eintrag booten würde, müsste auch Windows im legacy Mode drauf installiert sein.

Wsd ist das aktuelle Problem? Csm sollte bei so neuer Hardware (und eigentlich immer wenn möglich) Disabled sein.