

Spulenfiepen beim M1 Max 16"

Beitrag von „EdD1024“ vom 24. September 2022, 06:32

Hallo zusammen,

Seit ich aus dem Urlaub bin macht mein keine 3 Monate altes MBP mit dem M1 Max seit einer Woche (nach dem Urlaub) Spulenfiepen-Geräusche. Da ich ein sehr leises Arbeitszimmer habe, nervt das doch langsam.

Hat das sonst jemand beobachten können und ist sowas ein Reklamationsgrund? Immerhin hat das Teil 3,5k€ gekostet.

Bin auch mit der Performance und Verhalten auch nicht recht zufrieden. Ich habe auch ständig Probleme, das Ding in den Ruhezustand zu versetzen. Es wacht ständig von alleine auf. Ich habe keine Lust, es neu aufzusetzen, da ich es neu einrichten muss. Echt ärgerlich. Dann doch lieber ein Hack mit einem Dell XPS 15 oder so, Thunderbolt hin oder her.