

Bluetooth Problem nach Umstieg auf BCM43xx

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 24. September 2022, 17:02

Schau mal im Hackintool unter usb nach. Kann sein das dein Steckplatz ne andere USB config benötigt