

Spulengepfeifen beim M1 Max 16"

Beitrag von „CMMChris“ vom 25. September 2022, 22:19

[Zitat von KMBeatz](#)

Kann doch nicht das ein Sau teurer Laptop fiept.

Tut er ja auch nicht immer. Wie gesagt, wenn die GPU ordentlich zu tun hat, kann es leicht fiepen / rasseln - wie auch immer man das Geräusch nennen will. Laut ist das Geräusch auch nicht, nur sehr subtil hörbar und wird sofort von jedem anderen Geräusch überdeckt (Lüfter, Audio, etc.). Bei meinem M1 Max kann ich das z.B. triggern, wenn ich ein anspruchsvolles Game ohne Frame Cap laufen lasse. Teilweise hört man es auch beim Rendern von GPU intensiven Timelines in Final Cut. Die meiste Zeit über hört man aber gar nichts. Das Phänomen ist auch völlig normal und stammt von der Stromversorgung des Chips. Mit dem Preis hat das nichts zu tun. Jede sündhaft teure High-End Grafikkarte gibt dieselben oder noch schlimmere Geräusche von sich.

Abseits davon möchte ich dir ans Herz legen, jetzt keinen M1 Max zu bestellen. Apple wird ziemlich sicher bis Ende des Jahres neue MacBooks mit M2 Pro und M2 Max vorstellen.