

# Intel HD 4000 will nicht...

**Beitrag von „griven“ vom 26. September 2022, 00:12**

Ansonsten ggf. in den DeviceProperties noch folgendes ergänzen:

Code

1. framebuffer-fbmem -> 00008000