

# Lenovo T460S - Installations-Boot bricht bei 1/3 ab

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 3. Oktober 2022, 23:48

[Moinsen1974](#)

Hast es mit Big Sur versucht nur aus meiner Interesse 😊

Wenn du es mit miner EFI getestet hast dann probiere mal die config.plist aus.

Edit:

Mach mal ein NvRamReset findest du im Opencore Menü

