

Asus Prime Z390-P Probleme beim Booten

Beitrag von „andydragon“ vom 4. Oktober 2022, 18:28

Hallo,

ich habe mit der erstellten EFI zum booten immer das Problem mit einem RTC Fehler. Dieser tritt jedes mal beim PC einschalten auf. Im BIOS habe ich erstmal Punkt "Wait for 'F1' If Error" deaktiviert. Dennoch wäre es gut zu wissen wie man den Fehler beheben kann. In der OpenCore Wiki habe ich einige Hinweise darauf gelesen und durchprobiert. Jedes mal tritt der Fehler beim ersten Start auf, beim Neustart von macOS jedoch nicht mehr.

Der zweite Fehler, das Audio übern DisplayPort funktioniert nur eingeschränkt. Ich kann keine Lautstärke anpassen. Audio läuft aber ohne Probleme.

Kann mir jemand helfen?