

MSI z590i unify kein ton

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 5. Oktober 2022, 09:15

Mal eine andere layoutID verwenden

Realtek	A6C1220	0x100101, 0x100003, layout 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 16, 17, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 98, 99, 100	12 (10:8)	—
---------	---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	---

Ventura ist noch beta von daher würde ich es nicht als vollwertiges System einsetzen.