

Asus Prime Z390-P Probleme beim Booten

Beitrag von „andydragon“ vom 5. Oktober 2022, 14:25

Besten Dank für die Informationen, ich habe es so 1:1 übernommen. Das Audio funktioniert jetzt korrekt und der Bug ist mal da und mal nicht. Ich habe die Fehlermeldung einfach deaktiviert.

Kleiner Nachtrag zum RTC Thema.

Im Bios habe ich die F1 Meldung wieder aktiviert und POST auf 10sec gestellt.

Alle anderen Einstellungen zu RTC habe ich rückgängig gemacht.

Seitdem läuft, alle 9/10 Neustarts und Kaltstarts liefen problemlos ab. Ich denke der POST init braucht mit macOS einfach deutlich länger. Ich muss immer zwischen 5-8 Sekunden warten bis das OC kommt.