

# **OC Menü wird beim Neustart nicht angezeigt**

**Beitrag von „Nightflyer“ vom 6. Oktober 2022, 17:50**

Versuch mal das:

Windows Platte abklemmen.

Vom Stick MacOS booten. Efi Partition von der macOS platte mounten.

Die darin enthaltenen EFI umbenennen

EFI Ordner vom Stick dahin kopieren.

Neustarten und die MacOS platte im Bios Boot Menü wählen und schauen was passiert