

# SSD-Speed: Samsung ersetzt mit positiven Folgen

Beitrag von „hackmac004“ vom 6. Oktober 2022, 19:21

[MPC561](#) Ist das 12.4. bei dir ein fresh install? Nach fresh install war trim bei mir auf einer EVO 970 auch immer noch recht kurz, wurde dann aber immer länger und besonders nach dem ersten update dauerte es dann richtig lange.

Momentan sind es 84 sek. mit 12.6.

```
kernel: (apfs) spaceman_scan_free_blocks:3172: disk3 scan took 0.062685 s (no trim)
kernel: (apfs) spaceman_scan_free_blocks:3154: disk3 scan took 84.569561 s, trim took 84.395249 s
kernel: (apfs) spaceman_scan_free_blocks:3156: disk3 32747596 blocks free in 238282 extents
```