

# Phasenweise schnarchend langsames System seit SSD Wechsel

Beitrag von „maybegeek“ vom 13. Oktober 2022, 12:05

Ja, das ist mein aktuell genutztes EFI.

Was hast Du für einen Wert dort stehen wenn ich fragen darf, oder besser: was sollte dort stehen?

0 ist meines Wissens nach deaktiviert, -1 ist der failsafe (der steht bei mir), und alle Zahlen größer 0 sind Sekunden bis timeout für die TRIM Operation beim Booten.

Glaube den Failsafe habe ich mal eingebaut als das mit 10.14 losging mit den Problemen bei Samsung SSDs.

Zitat

Note: The failsafe value `-1` indicates that this patch will not be applied, such that `apfs.kext` will remain untouched.