

# Ivy-Bridge Installation {gelöst auf ivy-bridge installation {noch OC 0..6.9}}

**Beitrag von „griven“ vom 14. Oktober 2022, 22:34**

Mich würde die EFI mal interessieren dazu ich habe nämlich die leise Vermutung das damit was ziemlich im argen liegt. Der CryptexFixup braucht eigentlich keine Args der funzt einfach so (Klar OC und Lilu sowie der Rest sollte schon aktuell sein). Beim Hackintosh insbesondere wenn die Maschine frisch installiert wird muss man auch nicht mit -no\_compat\_check arbeiten hier kann man dann lieber gleich ein SMBIOS benutzen das unterstützt ist (iMac 18.1 oder höher böten sich an)...