

Umsetzung prüfen

Mac Pro 5.1 fertige aktuelle OpenCore 0.8.5 EFI Konfigurationen

Beitrag von „Henniges“ vom 16. Oktober 2022, 21:36

generell gibt es keinen grund auf aktuellere versionen von OpenCore zu wechseln, wenn es keine änderungen betreffen die in irgendeiner weise relevant für einen cMP sind.

martin lo hat das mal ausführlich erklärt, er hat für sein package nur die config.plist angepasst.

zu euren problemen mit den delta updates:

die flags unter cpuid müssen auf VM gestellt werden, sonst bekommt ihr immer den hinweis auf das firmware update.

nach erfolgreichen update bitte wieder zurück zum normal flag, ansonsten vergisst eure cpu die P states und rennt die ganze zeit auf hochtouren.

OpenCore #SHORTS Part#07 - Installing macOS Monterey

https://youtu.be/cLX6IG76h_I