

Update: GPU Probleme

Beitrag von „coRe“ vom 18. Oktober 2022, 20:34

Facepalm [] [] [] []♂ Vielen Dank. Den Punkt scheine ich überlesen zu haben.

[Andi91265](#) installiere gerade mit der eingebauten 2060 Super. Sie wird halt nur nicht unterstützt, sobald der Installer durch ist werde ich die 2060 natürlich per DSDT disable und den Output vom Mainboard nehmen.

Die Installation ist soweit erfolgreich gelaufen, jedoch habe ich noch zwei Probleme. Versuche ich über die iGPU zu starten kommt es während des Bootvorgangs zu einem Fehler und der Rechner startet neu. Über die 2060 Super läuft alles soweit normal, jedoch halt ohne Grafikbeschleunigung. Jemand eine Ahnung wie ich hier vorgehen kann?

Das zweite größere Problem ist, dass die SSD auf welcher MacOS installiert ist anscheinend keine EFI Partition hat. Versuch ich diese zu mounten kommt nur der Fehler es sei keine EFI Partition auf dieser Disk vorhanden. Die EFI Partition des Windows Bootloaders kann ich sehen und dort haben sich Apple Files eingetragen (EFI/APPLE/FIRMWARE/IM191.fd). Auch im Hackintool seh ich meine Platte nicht?

edith2:

Das EFI Problem konnte ich lösen, die Platte war nicht entsprechend formatiert. Also bleibt noch das Problem mit den iGPU